

# AÇÃO EMERGENCIAL PARA RECONHECIMENTO DE ÁREAS DE ALTO E MUITO ALTO RISCO A MOVIMENTOS DE MASSAS E ENCHENTES

Santa Maria do Jetibá - Espírito Santo

Setor ES\_SR\_SMJ\_09

Localização: Pátio da Prefeitura Municipal de Santa Maria do Jetibá / Rua Dalmácio Espíndola  
UTM 24 K 317812 E 7783974 S



**Descrição:** Pátio da Prefeitura Municipal, com deslizamentos em taludes de corte mal executados e danificação de obras por processos erosivos devido a deficiência do sistema de drenagem. Alto potencial de recorrência dos processos de ruptura de talude, os quais podem atingir diretamente duas edificações de atendimento público da prefeitura.

**Quantidade de imóveis em risco:** Aprox. 6

**Quantidade de pessoas em risco:** Variável, uma vez que se tratam de locais de atendimento público.

## Sugestões de Intervenções

- com urgência, fazer obras de contenção de taludes e de redimensionamento das obras de controle das águas das chuvas, de modo que suportem e sejam compatíveis com o grande volume de água e com as fortes, erosivas e destrutivas enxurradas que se formam no local.

## Legenda

— Delimitação do setor risco com

→ Sentido da drenagem

—