

# AÇÃO EMERGENCIAL PARA RECONHECIMENTO DE ÁREAS DE ALTO E MUITO ALTO RISCO A MOVIMENTOS DE MASSAS E ENCHENTES

Santa Maria de Jetibá - Espírito Santo

Setor ES\_SR\_SMJ\_06

Localização: Alto São Sebastião

UTM 24 K 308801 E 7786985 S



**Descrição:** Moradia situada no sopé de uma encosta bastante declivosa, com solos transportados, permeáveis em contato brusco com o substrato rochoso pouco permeável e existência blocos e matacões soltos. Situação propícia para a ocorrência de um grande deslizamento que poderia atingir a moradia. Além disso, a residência está situada muito próxima ao leito do rio, sujeito a formação de enxurradas de muito alto poder erosivo e destrutivo.

**Quantidade de imóveis em risco:** 1 residência

**Quantidade de pessoas em risco:** 5 pessoas

## Sugestões de Intervenções

- Devido a situação de alto risco existente e impossibilidade de executar qualquer obra de contenção, recomenda-se a remoção da família para local seguro e demolição da casa.



## Legenda

— Delimitação do setor risco

→ Sentido da drenagem