

AÇÃO EMERGENCIAL PARA RECONHECIMENTO DE ÁREAS DE ALTO E MUITO ALTO RISCO A MOVIMENTOS DE MASSAS E ENCHENTES

Santa Maria do Jetibá - Espírito Santo

Setor ES_SR_SMJ_08

Localização: Distrito de Rio Possmoser/ Rodovia ES-264

UTM 24 K 307858 E 7779970 S



Figura 8



Descrição: Vale com planície aluvial sujeita a inundações e processos de deslizamentos induzidos pela execução de altos taludes de corte desprovidos de obras de contenção. Salientando-se como mais problemático um caso em que um imenso deslizamento na rodovia ES - 324 (Figuras 1 a 3) com alto potencial de recorrência que colocam em risco duas edificações; e outro caso de um talude de corte desestabilizado, cujo material movimentado atingiu a parede de uma casa, que funciona como creche do bairro (Figuras 4 e 5). Caso haja recorrência do fenômeno nesse local, o deslizamento atingirá uma residência de dois pavimentos, situada à montante. Além desse dois casos, vários outros pontos sujeitos a deslizamentos, que podem atingir moradias, existem no bairro.; área com problemas de enchentes.

Sugestões de Intervenções

- Retaludamento, revegetação, drenagens de crista e base e obras de contenção e não retirar o material movimentado da base do talude, especialmente no caso do deslizamento no talude de corte da estrada;
- Em casa de chuva um pouco mais prolongada, os moradores devem sair da área;
- Ordenamento das águas pluviais;
- Interditar o prédio da creche e com urgência tomar medidas de contenção do talude, para que um próximo escorregamento não atinja a moradia localizada cerca de 2 metros à montante do talude movimentado.
- Formação de líderes comunitários treinados para atender e ajudar em caso de emergência;
- colocar painéis informativos sobre o risco de deslizamentos em caso de chuvas

Legenda

- Delimitação do setor risco com a área de abrangência
- Sentido da drenagem