



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO - COMPLEXO POMERANO



Fig. 1 - Vestiários que serão demolidos.




Fig. 2 - Banheiros que serão demolidos e darão lugar aos novos bares e banheiros.



Fig. 3 - Foto do Gramado que será completamente trocado e sua irrigação.



Fig. 4 - Foto do Gramado que será completamente trocado.



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo



Fig. 5 - Campo Society que será totalmente reformado. Alambrado, Grama, Refletores e Rede de proteção completamente danificados.




Fig. 6 - Refletores e postes que serão trocados, além das arquibancadas que serão completamente reformadas, e local de construção das cabines de transmissão por cima da arquibancada.



Fig. 7 - Estado atual das arquibancadas que passarão por reforma .



Fig. 8 - Estado atual das arquibancadas que passarão por reforma, local onde será implantada as cabines de transmissão .



Prefeitura Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo



Fig. 9 - Local onde será construída a alvenaria na quadra do complexo pomerano, visto que quando acontece chuvas, as mesmas entram e molham o local, impossibilitando seu uso .



Fig. 10 - Antiga Cabine de Transmissão e Vestiário da arbitragem, também será demolida. .




Fig. 11 - Acesso do Complexo, onde será trocado o portão .



Fig. 12- Local onde será instalado os novos vestiários e camarotes .

Guilherme Faria Moreira
Superintendente de Projetos - CREA/ES 040323-D