

AÇÃO EMERGENCIAL PARA RECONHECIMENTO DE ÁREAS DE ALTO E MUITO ALTO RISCO A MOVIMENTOS DE MASSAS E ENCHENTES

Santa Maria de Jetibá - Espírito Santo

Setor ES_SR_SMJ_05

Localização: Rua Emilio Schwambach - Vila dos Italianos

UTM 24 K 316675 E 7783150 S



Descrição: Situação de risco iminente em caso de chuvas intensas. Encosta de aproximadamente 60m de amplitude onde se observa moradias encaixadas em cortes no pé da encosta, em taludes de aproximadamente 6m de altura, muito íngrimes e com solo argiloso exposto em contato direto com embasamento cristalino, o qual apresenta surgências de água. Nota-se localmente escorregamentos entulhando o pequeno vão entre os taludes de corte e as paredes dos fundos das casas, onde observam-se alguns muros já comprometidos e paredes rachadas, que podem levar ao desabamento repentino das moradias afetadas. Área sujeita a enchentes.

Quantidade de imóveis em risco: 12 residências

Quantidade de pessoas em risco: 60 pessoas

Sugestões de Intervenções

- Remoções de moradores em caso de chuvas intensas;
- Demolição de casas em situação de maior risco.
- Obras de contenção;
- Ordenamento das águas pluviais;
- Palestras ambientais sobre conscientização da necessidade de proteção das encostas e drenagens;
- Formação de líderes comunitários treinados para atender e ajudar em caso de emergência;

Legenda

— Delimitação do setor risco

→ Sentido da drenagem